

CAD 20 & CAE 20

Rotary valves






Spare parts list

KONGSKILDE

CA 20




Spare parts list / CAD 20 & CAE 20. Date: 08.2021

KONGSKILDE

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
2		122 050 237	1	Bolt clamp OK200, for spec. safety joint
3		100 306 014	8	Set screw M8 x 15 mm
4		121 100 422	1	Transition tube, OK200 to square
5		100 202 011	-	Sealing strip 7 x 8 mm # 1. Indicate length 0.9 m when ordering
6		100 331 005	8	Flat washer M8
7		100 315 012	8	Nut M8
8		100 321 013	8	Torx screw M6 x 10 mm
9		100 332 002	8	Star washer M6
10		121 100 186	2	Bearing cap
11		100 401 002	2	Ball bearing # 62 04-2RS
12		100 321 014	12	Torx screw M6 x 12 mm
13		121 100 185	2	Rotary valve end casing
14		121 100 269	2	Sealing ring
15		121 100 365	2	Sealing ring
16		100 413 098	2	V-ring # V-0080 A
17		121 100 319	1	Casing
18		100 332 002	12	Star washer M6
19		100 315 028	12	Nut M6
23		100 321 016	18	Torx screw M6 x 20 mm
24		100 331 004	18	Flat washer M6
25		121 100 210	6	Rotary wheel rubber blade
26		121 100 187	6	Clamp plate
27		100 332 002	18	Star washer M6
28		100 315 028	18	Nut M6
29		121 100 206	1	Rotary wheel
Cpl:		121 100 214	1	Rotary wheel complete with rubber blades, incl. items 23 - 29
32		100 405 019	1	Key 6 x 6 x 28 mm
33		121 100 370	1	Spacer
Cpl:		121 100 215	1	Casing complete, incl. items 3 - 33
35		100 202 011	-	Sealing strip 7 x 8 mm # 1. Indicate length 0.9 m when ordering
36		100 315 012	8	Nut M8
37		100 331 005	8	Flat washer M8
38		121 100 425	1	Transition tube CAE 20, square to OK200
39		100 306 014	8	Set screw M8 x 15 mm
Cpl:		121 100 424	1	Transition tube CAE 20 complete, incl. items 35 - 39
40		100 202 011	-	Sealing strip 7 x 8 mm # 1. Indicate length 0.9 m when ordering
41		122 001 078	2	Bolt clamp OK160, for spec. safety joint
42		121 100 427	1	
43		100 315 012	8	Nut M8
44		100 331 005	8	Flat washer M8
45		100 311 000	2	Coach bolt M6 x 15 mm
46		100 306 014	8	Set screw M8 x 15 mm
47		100 306 014	2	Set screw M8 x 15 mm
48		100 331 005	4	Flat washer M8
49		121 100 241	1	Foot
50		100 331 004	2	Flat washer M6
51		121 100 242	1	Foot
52		100 315 012	2	Nut M8
53		100 315 028	2	Nut M6
54		100 331 004	2	Flat washer M6
55		121 100 251	1	Base
56		100 306 001	2	Set screw st.8.8 M6 x 20 mm
57		122 050 237	1	Bolt clamp OK200, for spec. safety joint
58		100 315 028	2	Nut M6

CA 20



Spare parts list / CAD 20 & CAE 20. Date: 08.2021

KONGSKILDE

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		100 308 018	2	Set screw M6 x 12 mm
2		100 332 002	4	Star washer M6
3		121 100 199	1	Belt tightener backstop
4		100 315 012	2	Nut M8
5		100 315 028	2	Nut M6
6		100 315 028	4	Nut M6
7		100 332 002	4	Star washer M6
8		100 308 002	4	Set screw M8 x 25 mm
9		121 100 200	1	Motor mounting plate
10		100 331 004	4	Flat washer M6
11		100 308 018	4	Set screw M6 x 12 mm
12		100 331 005	4	Flat washer M8
13		100 332 003	4	Star washer M8
14		100 315 012	4	Nut M8
25		100 333 001	1	Split pin ø3 x 20 mm
26		121 100 196	1	Belt tightener
27		100 331 005	1	Flat washer M8
28		121 100 179	1	Clamp
29		100 323 145	1	Set screw M8 x 75 mm
30		100 331 013	1	Flat washer M8
31		100 315 012	1	Nut M8
32		121 100 161	2	Chain housing
33		121 100 175	1	Trunbuckle
34		100 331 096	1	Flat washer M8
35		121 134 244	2	Spring
36		121 100 174	1	Chain
37		100 401 011	2	Ball bearing # 62 06-2RS
38		121 100 380	1	Chain wheel
39		100 401 033	2	Ball bearing # 62 03-2RS
40		100 405 021	1	Key 5 x 5 x 20 mm
41		121 100 376	1	Entry shaft
Cpl:		121 100 160	1	Chain gear complete, incl. items 28 - 41
42		121 100 217	1	Flat washer ø30/7 x 2 mm
43		100 332 002	1	Star washer M6
44		100 308 025	1	Set screw M6 x 25 mm
45		121 100 193	1	Inside belt guard
46		100 403 090	1	Raw edge moulded notch V-belt SPZ 950
47		121 100 203	1	V-belt pulley SPZ 200/1 groove
48		121 100 217	1	Flat washer ø30/7 x 2 mm
49		100 332 002	1	Star washer M6
50		100 306 001	1	Set screw M6 x 20 mm
51		121 100 183	1	Outside belt guard
52		100 321 010	4	Torx screw M5 x 12 mm
53		121 000 686	4	Belt guard mounting plate
54		121 000 402	4	Belt guard mounting clip
55		100 323 041	2	Set screw M6 x 15 mm
56		100 331 004	4	Flat washer M6
57		100 332 002	2	Star washer M6
58		100 315 028	2	Nut M6
60		100 322 001	1	Stop screw M6 x 10 mm
Cpl:		121 100 547	1	Fig.60+61 V-belt pulley SPZ 43/1 groove, bore ø19 mm. 50 Hz/1400 rpm
Cpl:		121 100 240	1	Fig.60+62 V-belt pulley SPZ 36/1 groove, bore ø15.86 mm (5/8"). 60 Hz/1700 rpm
63		100 501 144	1	Motor 80 K4 0,55kW B3 3 x 380 V 50Hz
63		100 501 253	1	Motor 71 K4 0,55kW B3 3 x 440V 60Hz

Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK - 4180 Sorø
Tel. +45 72 17 60 00
mail@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com