

KCT
Grain Storage Silo



Spare parts list


KONGSKILDE



Spare parts list / KCT. Date: 06.2018

KONGSKILDE

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
Cpl:		110 000 052		Fig. 1 - 3. Section of 16 mm boards with hole for sampler
2		110 000 053		
3		100 335 010		3/4" nr. 8 dome - top screw
4		110 000 035		
5		110 000 044		Section of 16 mm boards
6		110 000 041		Section of 22 mm boards
7		100 335 010		3/4" nr. 8 dome - top screw
8		110 002 022		Steel band, dia 2.0 m
9		110 003 020		Steel band, dia 2.7 m
Cpl:		110 000 063		Spec. bolt with nut. Fig 10 - 11
12		110 000 142		
Cpl:		110 000 056		Fig. 13 - 15. Section of 22 mm boards with hole for sampler
13		110 000 053		
14		100 335 010		3/4" nr. 8 dome - top screw
16		110 000 070		
17		110 000 069		
Cpl:		110 000 040		Fig. 18 - 20. Section of 22 mm boards for 160 mm air duct
19		110 000 043		
20		100 335 010		3/4" nr. 8 dome - top screw



KONGSKILDE

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
Cpl:		100 311 004	2	Fig. 1 + 2. M6 x 35 coach bolt
3		100 315 013	2	M10 nut
4		100 331 006	2	M10 flat washer
Cpl:		100 311 003	14	Fig. 5 + 6. M6 x 30 coach bolt
7		110 000 221	2	
8		110 000 036	1	Section of 22 mm board for access panel
9		110 000 074	2	
10		100 335 010	6	3/4" nr. 8 dome - top screw
11		100 335 000	2	18 mm
Cpl:		100 311 003	4	Fig. 12 + 13. M6 x 30 coach bolt
14		110 000 075	2	
15		110 002 023	2	Steel band for access panel, dia. 2.0 m
16		110 003 021	2	Steel band for access panel, dia. 2.7 m
17		110 000 030	1	Access panel of 22 mm boards
18		100 308 037	2	M10 x 40 set screw
19		110 000 222	2	
20		110 002 022		Steel band, dia. 2.0 m
21		110 003 020		Steel band, dia. 2.7 m
22		100 335 010		3/4" nr. 8 dome - top screw
Cpl:		110 000 007		Fig. 25 - 28. This part no. incl. 2 pcs. of emptying units
28		100 331 004		M6 flat washer
Cpl:		100 311 014		Fig. 26 + 27. M6 x 120 coach bolt





Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		100 323 001	6	M8 x 60 rdh. screw
2		100 331 013	12	1/4" flat washer
3		110 103 030	6	770 mm
4		100 315 012	6	M8 nut
5		100 321 013	6	M6 X 10 posi-drive screw
6		100 315 028	6	M6 nut
7		111 000 059	3	770 mm slotted perforated vent pipe
Cpl:		111 000 058	1	Fig. 1 - 7
11		100 323 001	3	M8 x 60 rdh. screw
12		100 331 013	6	1/4" flat washer
13		110 103 030	3	770 mm
14		100 315 012	3	M8 nut
15		100 321 013	6	M6 X 10 posi-drive screw
16		100 315 028	6	M6 nut
17		110 103 033	3	770 mm round perforated vent pipe
Cpl:		110 103 002	1	Fig. 11 - 17
21		100 323 001	2	M8 x 60 rdh. screw
22		100 331 013	4	1/4" flat washer
23		100 315 012	2	M8 nut
Cpl:		113 100 009	1	Fig. 21 - 24, 491 mm
25		100 315 028	2	M6 nut
26		100 331 004	2	M6 flat washer
27		100 321 014	2	M6 X 12 posi-drive screw
28		111 000 023	2	
29		111 000 042	1	
30		111 004 001	1	
31		111 004 019	1	
Cpl:		110 000 063	18	Fig. 32 + 33. Bolt with nut
34		100 321 014	6	M6 X 12 posi-drive screw
35		111 000 020	1	
36		111 000 015	1	
37		100 315 028	6	M6 nut
38		100 331 004	6	M6 flat washer




Spare parts list / KCT. Date: 06.2018

KONGSKILDE

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
Cpl:		113 100 009	1	Fig. 1 - 4
1		100 323 001	2	M8 x 60 rdh. screw
2		100 331 013	4	1/4" flat washer
3		100 315 012	2	M8 nut
5		100 315 028	2	M6 nut
6		100 331 004	2	M6 flat washer
7		100 321 014	2	M6 x 12 posi-drive screw
8		111 000 023	2	
9		111 000 042	1	
10		111 006 014	1	
11		111 006 020	1	
12		100 306 014	12	M8 x 15 set screw
13		100 315 013	16	M10 nut
14		100 308 004	16	M10 x 20 set screw
15		111 000 024	1	
16		100 315 012	12	M8 nut
18		111 006 001	1	
Cpl:		110 000 063	24	Fig. 19 + 20. Bolt with nut
21		111 000 020	1	
22		111 000 015	1	
23		100 315 028	6	M6 nut
24		100 331 004	6	M6 flat washer
25		100 321 014	6	M6 x 12 posi-drive screw


KCT



Spare parts list / KCT. Date: 06.2018

KONGSKILDE

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		110 103 046	1	
2		100 306 029	4	M10 x 25 set screw
3		110 103 045	1	
4		100 332 004	1	M10 star washer
5		100 315 013	1	M10 nut
6		100 315 013	4	M10 nut
7		110 103 043	1	
8		100 315 008	3	M10 nut
9		100 308 004	3	M10 x 20 set screw
10		100 321 021	3	M8 x 15 posi-drive screw
11		100 323 018	3	1/2" no. 10 self-tapping screw
12		110 100 042	3	
13		100 323 010	3	
14		100 315 012	3	M8 nut
15		110 103 038	1	
16		100 304 024	1	M10 x 35 set screw
17		110 100 139	1	
18		101 050 102	1	
19		110 100 131	3	456 mm. Only for 2.7 m silo
20		100 308 004	6	M10 x 20 set screw
21		100 315 013	6	M10 nut
22		110 103 092	3	661 mm. For 2.0 m and 2.7 m silo
25		110 103 030	3	770 mm
26		100 323 001	3	M8 x 60 rdh. screw
27		100 331 013	6	1/4" flat washer
28		100 315 012	3	M8 nut
29		100 321 013	6	M6 x 10 posi-drive screw
30		100 315 028	6	M6 nut
31		110 103 176	3	770 mm slotted perforated vent pipe
Cpl:		110 103 175	1	Fig. 25 - 31
35		110 103 030	3	770 mm
36		100 323 001	3	M8 x 60 rdh. screw
37		100 331 013	6	1/4" flat washer
38		100 315 012	3	M8 nut
39		100 321 013	6	M6 x 10 posi-drive screw
40		100 315 028	6	M6 nut
41		110 103 033	3	770 mm round-perforated vent pipe
Cpl:		110 103 002	1	Fig. 35 - 41
45		110 100 014	1	





Spare parts list / KCT. Date: 06.2018

KONGSKILDE

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
46		101 050 102	1	
47		110 100 139	1	
48		100 304 024	1	M10 x 35 set screw
49		100 332 004	1	M10 star washer
50		100 315 013	1	M10 nut
51		110 100 020	1	
52		100 315 028	4	M6 nut
53		110 100 016	2	
54		100 323 012	2	M6 x 16
55		110 100 123	1	0.6 mm x 14 m
56		110 100 018	1	
57		110 100 017	1	
59		110 100 136	1	4 mm - 6 x 7/13.5 m
60		110 103 011	1	
61		110 100 056	1	
62		110 100 012	1	
63		100 333 001	1	3 x 20 mm split pin
64		100 331 000	1	M12 flat washer
65		110 100 059	1	
66		110 100 121	1	
Cpl:		110 100 011	1	Fig. 61 - 66
Cpl:		100 411 016	2	Fig. 67 - 69, 1/8"
70		110 103 003	1	
71		110 103 024	1	
Cpl:		110 000 063	2	Spec. bolt with nut. Fig. 72 + 73

KCT





Spare parts list / KCT. Date: 06.2018

KONGSKILDE

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes
1		110 100 180	1	
2		110 100 176	2	
3		110 100 193	2	
4A		110 100 077	1	
4B		110 100 177	1	
5		110 100 090	1	
6		100 315 028	3	M6 nut
7		110 100 165	1	
8		100 321 015	3	M6 x 15 posi-drive screw
9		110 100 169	1	
10A		110 100 172	1	
10B		110 100 185	1	
11		110 100 171	1	
12A		110 100 167	1	
12B		110 100 174	1	
13		100 333 061	1	6 x 65 mm
14		100 323 018	3	1/2" no, 10 self-tapping screw
15		100 323 010	3	
16		110 100 173	3	
17		100 315 028	6	M6 nut
18		100 332 002	6	M6 star washer
19		100 321 014	6	M6 x 12 posi-drive screw

Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK - 4180 Sorø
Tel. +45 72 17 60 00
mail@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com