
KONGSKILDE *spare parts list*

Spare Parts List
blue replacem.
Section C
08 01 1987



SUC 100E & 150E


SUC 100E & 150E



Type: SUC 150 E Pack: 21 089 010	Type: SUC 150 E Pack: 21 089 014	Type: SUC 100 E Pack: 21 076 000	
Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:
Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:

Fig. No.	Pack No.	Serial No.	Part No.	Pcs.	Notes
1			00 321 014	4	M6 x 12 posi-drive screw
2			00 332 002	4	M6 star washer
3			24 010 125	2	
4			00 414 002	1	
5			00 304 011	2	M8 x 15 set screw
6			21 100 089	2	9/24,3 x 3 mm flat washer
7			00 401 002	2	No. 6204 - 2 RS ball bearing
8			21 100 091	2	
9			00 323 021	4	40 x 20,4 x 1,5 mm
10			21 100 090	1	
11			00 332 002	36	M6 star washer
12			00 321 016	18	M6 x 20 posi-drive screw
13			00 315 006	18	M6 nut
14			21 100 029	6	
15			21 100 095	6	Cut
Complete			21 100 096	1	Fig. 10 - 15
16			00 405 004	1	4 x 4 x 25 mm key
17			21 100 019	2	
18			21 100 031	2	
19			21 100 084	2	19,5/35 x 2 mm flat washer
Complete			21 100 074	1	Fig. 1 - 23 Repair kit
24			21 089 022	1	
25			00 304 011	4	M8 x 15 set screw
26			00 332 003	4	M8 star washer
27			00 311 000	1	M6 x 15 coach bolt w. nut
28			00 332 002	4	M6 star washer
29			00 322 001	1	M6 x 10 allen screw
30			21 100 048	1	SPZ 38/1 - boring 14 mm, w. allen screw
30			21 100 067	1	SPZ 34/1 - boring 15,8 mm, w. allen screw
30			21 100 126	1	SPZ 38/1 - boring 19 mm, w. allen screw
30			21 100 127	1	SPZ 38/1 - w/o boring
31			21 100 044	2	
32			00 315 006	4	M6 nut
33			00 332 002	4	M6 star washer
34			00 311 001	4	M6 x 20 coach bolt w. nut
35			21 100 002	1	
36			00 315 007	4	M8 nut
37			00 311 000	4	M6 x 15 coach bolt w. nut
38			00 321 014	4	M6 x 12 posi-drive screw
39			00 331 004	4	M6 flat washer
40			00 332 002	1	M6 star washer
41			21 083 019	2	
42			00 304 011	2	M8 x 15 set screw
43			00 331 005	4	M8 flat washer
44			21 000 402	3	
45			21 100 157	1	
46			21 100 033	1	
47			00 403 000	1	SPZ 1413 raw edge moulded notch V-belt
48			21 100 158	1	
49			21 000 401	3	
50			00 321 010	3	M5 x 12 posi-drive screw
51			00 315 009	4	M12 nut
52			00 332 005	4	M12 star washer
53			00 331 007	2	M12 flat washer
54			00 304 040	2	M12 x 100 set screw
55			00 331 004	8	M6 flat washer
56			00 315 006	4	M6 nut
57			21 081 035	1	
58			00 315 005	3	M5 nut
59			00 332 001	3	M5 star washer
60	21 089 010		00 503 017	1	SUC 150 E
60	21 076 000		00 503 018	1	SUC 100 E
60	21 089 057		21 089 059	1	SUC 150 E f. KS
60	21 076 008		21 076 010	1	SUC 100 E f. KS
61			00 321 010	3	M5 x 12 posi-drive screw
62			00 315 008	4	M10 nut
63			00 331 006	8	M10 flat washer
64			21 080 133	2	
65			21 080 105	1	
66			00 321 015	4	M6 x 15 posi-drive screw
67			00 322 000	1	M6 x 6 allen screw
68			21 081 059	1	SPA 118/2 - w/o boring
68			21 081 060	1	SPA 118/2 - boring 42 mm, w. allen screw
68			21 081 061	1	SPA 140/2 - boring 42 mm, w. allen screw
68			21 066 014	1	SPA 118/2 - boring 38 mm, w. allen screw


SUC 100E & 150E



1:20

Fig. No.	Pack No.	Serial No.	Part No.	Pcs.	Notes
69			21 081 102	1	
70			00 403 075	2	SPA 1600 raw edge moulded notch V-belts, set 2
71			21 000 402	4	
72			00 412 001	3	
73			00 331 009	4	M20 flat washer
74			00 333 004	4	5 x 30 mm split pin
75			21 000 401	4	
76			00 321 010	4	M5 x 12 posi-drive screw
77			21 083 014	1	
78			00 304 021	4	M10 x 20 set screw
79			21 083 005	1	
80			00 316 004	1	M10 lock nut
81			21 132 011	1	
82			00 306 037	1	M10 x 65 steel bolt
83			21 132 014	1	
84			00 315 007	2	M8 nut
85			00 323 020	1	33/60 x 5 mm flat washer
86			21 083 018	1	
87			21 083 017	1	
88	21 066 005		00 331 016	4	M12 flat washer - for SUC 100 E
89	21 066 005		00 315 008	4	M10 nut - for SUC 100 E
90	21 066 005		00 331 006	4	M10 flat washer - for SUC 100 E
91	21 066 005		21 066 007	1	For SUC 100E
92	21 066 005		21 000 058	4	For SUC 100E
93	21 066 005		00 304 025	4	M10 x 40 set screw - for SUC 100 E
94	21 076 000		00 501 064	1	SUC 100 E
94	21 076 008		21 076 009	1	SUC 100 E f. KS
95	21 089 010		00 501 019	1	SUC 150 E
95	21 089 057		21 089 058	1	SUC 150 E f. KS
96			00 501 029	1	SUC 100 E & 150 E
96			21 101 018	1	SUC 100 E & 150 E f. KS

SUC 100E & 150E



Type: SUC 150 E Pack: 21 089 010	Type: SUC 150 E Pack: 21 089 014	Type: SUC 100 E Pack: 21 076 000	
Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:
Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:	Type: Pack:

Fig. No.	Pack No.	Serial No.	Part No.	Pcs.	Notes
1			00 321 010	1	M5 x 12 posi-drive screw
2			21 000 534	1	Color, blue
3			21 000 533	3	Color, blue
4			21 000 055	1	
5			00 333 000	1	2 x 15 mm split pin
6			21 120 262	1	
8			00 315 005	1	M5 nut
9			00 331 003	1	M5 flat washer
10			21 120 263	1	
11			00 321 010	1	M5 x 12 posi-drive screw
12			00 323 011	2	No. 8 x 5/16" screw
13			21 120 264	1	
Complete			21 089 053	1	Fig. 1 - 13 Color blue
14			22 000 597	2	OK - 160 Color, grey
15			21 089 051	1	Color, blue
16			21 140 118	1	Color, blue
17			22 050 077	2	OK - 200 Color, grey
19			21 000 090	1	
20			21 000 089	1	
21			00 323 011	4	No. 8 x 5/16" screw
Complete			21 120 280	1	Fig. 18 - 21 Color, blue
22			00 304 023	1	M10 x 30 set screw
23			21 000 060	1	11/52 x 3 mm, flat washer
24			00 407 001	1	28 x 1,2 mm circlip
25			21 000 027	1	17/27,8 x 2 mm flat washer
26			00 315 006	2	M6 nut
27			00 332 002	2	M6 star washer
28			21 000 538	2	Color, blue
29			00 321 018	2	M6 x 30 posi-drive screw
30			21 081 021	1	
31			22 000 599	1	Ok - 160, Color, grey
32			00 331 005	8	M8 flat washer
33			00 304 011	4	M8 x 15 set screw
34			00 331 005	1	M8 flat washer
35			00 304 012	1	M8 x 20 set screw
36			00 511 000	1	
37			00 407 012	1	40 x 1,75 mm circlip
38			00 401 004	2	No. 6208 - 2RS ball bearing
39			13 026 055	1	
40			00 405 015	1	8 x 7 x 36 mm key
41			13 026 053	1	
42			00 405 014	1	10 x 8 x 28 mm key
43			13 026 049	1	38,5/50 x 13,5 mm
Complete			13 026 057	1	Fig. 37 - 43
44			21 081 048	1	SPA 95/2 - boring 32 mm
45			21 000 060	1	11/52 x 3 mm flat washer
46			00 304 023	1	M10 x 30 x set screw
47			00 315 008	4	M10 nut
48			00 331 006	4	M10 flat washer
49			00 315 007	1	M8 nut
50			21 000 058	4	
51			00 304 022	4	M10 x 25 set screw
52			00 316 003	4	M8 lock nut
60			22 000 433	1	OK - 160 Color, red
Complete			21 000 476	1	Fig.60 + 61, OK - 160/3,6 m
Complete			21 000 474	1	Fig. 60 + 61, OK - 160/2,6 m
62			00 414 016	3	
Complete			21 130 146	1	Fig. 62 + 63
64			22 000 597	1	Ok - 160, Color, grey
65			21 130 100	1	
66			00 331 013	1	M6 flat washer
67			21 120 116	1	
68			21 120 113	1	
69			00 333 000	1	2 x 15 mm split pin
70			21 130 178	1	
Complete			21 130 177	1	Fig. 64 - 70

KONGSKILDE *spare parts list*

Listino di prezzi de ricambio

Lista de piezas de recambio

Liste de pièce de rechange


Reservedelsliste

Onderdelenlijst

Varaosaluettelo

Reservdelslista

Ersatzteilliste



21 000 553 Printed in Denmark by Teknisk Illustration ApS . Herning
Replaces 21 080 138