
SUC 500 TR2 - 1000 RPM

Suction blower




Spare parts list

KONGSKILDE

Air solutions / your success

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		100 304 044	1	Set screw M16 x 30 mm
2		100 332 006	2	Star washer M16
3		121 121 079	1	Flat washer ø65/17 x 5 mm
4		121 140 156	1	Spacer
5		100 413 065	1	
6		100 402 002	1	Ball bearing # 22210 CC C3
7		100 304 033	4	Set screw M12 x 35 mm
8		100 332 005	4	Star washer M12
9		121 140 024	4	
10		121 140 172	1	Bearing housing
11		100 421 000	1	Grease nipple M6
12		121 140 171	1	Spacer
13		100 323 344	1	
14		100 401 014	1	Ball bearing # 6310 2RS
15		100 323 343	1	
16		121 140 019	1	Oil dip ring
17		100 321 010	4	Torx screw M5 x 12 mm
18		100 332 001	4	Star washer M5
19		121 140 017	1	Cover
20		121 150 243	1	
21		121 140 176	1	
22		121 134 362	1	Shaft
23		100 405 007	1	Key 14 x 9 x 60 mm
24		100 405 013	3	Key 8 x 7 x 50 mm
25		121 150 237	2	Spacer
26		121 150 238	1	Spacer
27		100 323 144	2	Disc washer
28		121 130 226	1	Spacer
29		100 407 025	1	Star washer MB 8
30		100 323 064	1	Ring nut KM 8
Cpl:		121 134 339	1	Bearing housing complete. Incl. items 1 - 30

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		121 134 339	1	Bearing housing complete
2		121 130 253	1	
3		100 316 075	20	Flangenut M6
5		100 323 398	20	Flange set screw M6 x 16 mm
6		121 100 303	-	Sealing strip. Indicate length 8.3 m when ordering
7		121 150 166	3	
8		100 316 075	23	Flangenut M6
10		121 120 385	1	
11		100 323 398	20	Flange set screw M6 x 16 mm
12		100 311 017	8	Coach bolt M8 x 25 mm
13		100 323 398	23	Flange set screw M6 x 16 mm
14		121 140 111	1	
15		100 331 005	8	Flat washer M8
16		100 316 003	8	Lock nut M8
21		121 150 257	2	
23		100 316 075	4	Flangenut M6
25		121 150 182	4	Flat washer
26		121 120 386	1	
27		100 306 001	6	Set screw M6 x 20 mm
29		100 316 075	18	Flangenut M6
30		100 203 030	-	Sealing strip 2 x 6 mm. Indicate length 1.6 m when ordering
31		121 130 131	1	
32		121 130 255	1	
33		100 331 004	6	Flat washer M6
34		100 316 002	6	Lock nut M6
36		122 000 599	1	Clamp with screw OK160
37		110 101 105	1	
38		100 332 002	6	Star washer M6
39		100 308 018	6	Set screw M6 x 12 mm
40		121 130 257	1	
41		100 413 066	1	O-ring 84.2 x 5.7 mm
42		121 134 376	1	
43		121 150 243	1	
44		100 401 072	1	Ball bearing # 6208 - 2RS1/C3HT51
45		121 130 042	1	
Cpl.		121 134 338	1	Complete incl. items 1 - 45

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
3		100 306 014	12	Set screw M8 x 15/16 mm
4		100 331 005	24	Flat washer M8
5		121 108 235	1	
6		100 202 011	-	7 x 8 mm. Order 2.2 m
7		100 315 012	12	Nut M8
15		100 302 054	1	Bolt M16 x 320 mm
16		100 321 013	8	Torx screw M6 x 10 mm
17		100 332 002	8	Star washer M6
18		121 109 090	1	
19		121 108 135	1	
20		100 401 003	2	Ball bearing # 6207-2RS1
21		100 306 014	16	Set screw M8 x 15/16 mm
22		121 109 088	2	
23		121 100 349	2	
24		100 413 069	2	
25		121 108 232	1	
26		100 332 003	16	Star washer M8
27		100 315 012	16	Nut M8
28		121 100 368	2	
30		100 308 002	18	Set screw M8 x 25 mm
31		100 331 096	18	Flat washer M8
32		121 108 007	6	
33		121 108 136	6	
34		100 332 003	18	Star washer M8
35		100 315 012	18	Nut M8
36		121 108 215	1	
Cpl:		121 108 117	1	Complete incl. items 30 - 36
38		100 405 015	1	Key 8 x 7 x 36 mm
39		121 108 224	1	
40		100 407 009	1	Circlip ø35 x 1.5 mm
41		121 109 089	1	
Cpl:		121 108 121	1	Complete incl. items 15 - 41
50		100 323 145	1	Set screw M8 x 75 mm
51		100 331 005	1	Flat washer M8
52		100 315 012	1	Nut M8
53		121 140 047	1	Clamp
54		121 140 030	2	Chain housing
55		121 134 244	2	Spring
56		100 331 015	1	Flat washer M10
57		121 140 042	1	Trunbuckle
58		121 140 106	1	Chain
59		100 401 072	2	Ball bearing # 6208 - 2RS1/C3HT51
60		121 140 165	1	Chain wheel
61		100 401 032	2	Ball bearing # 6205 - 2RS1
62		121 140 164	1	
63		100 405 019	1	Key 6 x 6 x 28 mm
Cpl:		121 140 064	1	Incl. items 50 - 63
70		100 315 012	12	Nut M8
71		100 331 005	24	Flat washer M8
72		100 306 014	12	Set screw M8 x 15/16 mm
73		121 108 243	1	
74		122 001 078	2	Bolt clamp OK160, for spec. safety joint

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		121 134 334	1	V-belt pulley SPB 112 with 4 grooves
2		100 403 088	4	Raw edge moulded notch V-belt SPB 1900
3		121 134 335	1	V-belt pulley SPB 500 with 4 grooves
4		100 306 044	2	Set screw M12 x 40 mm
5		100 316 005	2	Lock nut M12
6		121 131 115	2	
7		100 315 020	2	Nut M16
8		121 131 129	2	
9		100 333 018	2	Slotted spring pin ø6 x 32 mm
10		100 331 008	2	Flat washer M16
11		121 131 285	2	
14		121 131 288	1	Spacer
15		100 401 041	1	Ball bearing # 6311 - 2RS1
16		121 140 001	1	
17		100 306 055	1	Set screw M16 x 40 mm
18		100 315 020	2	Nut M16
19		100 332 006	2	Star washer M16
20		100 306 056	2	Set screw M16 x 45 mm
21		100 405 015	1	Key 8 x 7 x 36 mm
22		100 405 010	1	Key 16 x 10 x 63 mm
23		121 140 178	1	
24		100 401 013	1	Ball bearing # 6212 - 2RS1
25		100 407 015	1	Circlip ø60 x 2 mm
29		121 140 008	1	V-belt pulley SPZ 57 with 3 grooves
30		121 121 079	1	Flat washer
31		100 332 006	1	Star washer M16
32		100 306 055	1	Set screw M16 x 40 mm
Cpl:		121 140 000	1	Shaft complete. Incl. items 14 - 32
33		121 140 167	1	
34		199 073 303	1	PTO shaft, 70 hp - 1000 rpm
36		100 306 017	1	Set screw M8 x 30 mm
37		121 000 021	1	Flat washer ø42/9 x 3 mm
39		121 140 066	1	V-belt pulley SPZ 225 with 2 grooves
40		100 403 089	2	Raw edge moulded notch V-belt SPZ 1120
41		121 000 021	1	Flat washer ø42/9 x 3 mm
42		100 332 003	1	Star washer M8
43		100 308 002	1	Set screw M8 x 25 mm
45		121 140 075	1	
46		100 333 059	2	Split pin ø6.3 x 32 mm
47		121 140 161	2	
48		121 140 069	1	
49		100 306 029	2	Set screw M10 x 25 mm
50		121 140 168	2	
51		100 316 004	2	Lock nut M10

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		100 306 042	2	Set screw M12 x 25 mm
2		100 331 007	2	Flat washer M12
3		100 332 005	2	Star washer M12
4		100 306 055	2	Set screw M16 x 40 mm
5		100 331 008	2	Flat washer M16
6		100 332 006	2	Star washer M16
7		100 315 020	2	Nut M16
12		100 306 042	4	Set screw M12 x 25 mm
13		100 331 007	8	Flat washer M12
14		100 316 005	6	Lock nut M12
15		100 321 015	17	Torx screw M6 x 15/16 mm
16		100 331 004	34	Flat washer M6
17		121 141 000	1	
18		121 141 002	1	
19		100 332 002	17	Star washer M6
20		100 315 028	17	Nut M6
21		121 131 261	1	
23		121 141 003	1	Spacer
24		100 333 004	4	Split pin ø5 x 30 mm
25		121 131 191	4	
28		100 315 013	2	Nut M10
29		100 332 004	2	Star washer M10
30		121 141 001	1	
31		100 308 004	2	Set screw M10 x 20 mm
32		100 315 012	2	Nut M8
33		100 332 003	2	Star washer M8
34		100 331 005	2	Flat washer M8
35		100 306 014	2	Set screw M8 x 15 mm
36		121 000 402	2	
37		121 000 686	2	
38		100 321 010	2	Torx screw M5 x 12 mm
39		121 141 004	1	

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		100 308 002	1	Set screw M8 x 25 mm
2		100 332 003	1	Star washer M8
3		100 315 012	1	Nut M8
4		121 131 268	1	
5		121 150 186	1	
6		122 000 825	1	Quick release clamp OKR160
7		100 315 012	2	Nut M8
8		100 332 003	2	Star washer M8
9		121 140 174	1	
10		100 308 032	2	Set screw M8 x 35 mm
11		121 131 289	1	
12		121 140 175	1	
13		122 050 077	1	Quick release clamp OK200
15		121 000 090	1	
16		121 000 089	1	
17		100 323 011	4	Self-tapping screw # 8 x 5/16"
Cpl:		121 130 262	1	S.C. Cyclon complete. Incl. items 14 - 17
18		122 000 603	1	Bolt clamp OK250

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		122 000 825	1	Quick release clamp OKR160
2		121 130 100	1	
3		100 331 013	1	Flat washer M6
4		121 120 116	1	
5		121 120 113	1	
6		100 333 000	1	Split pin ø2 x 15 mm
7		121 000 744	1	
Cpl:		121 000 732	1	Suction head complete incl. items 1 - 7
11		122 000 825	1	Quick release clamp OKR160
12		121 130 100	1	
13		100 331 013	1	Flat washer M6
14		121 120 116	1	
15		121 120 113	1	
16		100 333 000	1	Split pin ø2 x 15 mm
17		121 130 248	1	
Cpl:		121 130 249	1	Suction head complete incl. items 11 - 17
18		122 000 825	1	Quick release clamp OKR160
19		100 414 016	3	
Cpl:		121 130 273	1	Handle complete incl. items 19 - 20
21		121 130 199	1	
22		121 130 197	1	O-ring
23		121 130 236	1	Sealing ring
24		100 321 015	2	Torx screw M6 x 15 mm
25		100 316 002	2	Lock nut M6
26		121 130 198	2	
27		121 130 100	1	
28		100 331 013	1	Flat washer M6
29		121 120 116	1	
30		121 120 113	1	
31		100 333 000	1	Split pin ø2 x 15 mm
32		121 130 270	1	
33		100 321 013	2	Torx screw M6 x 10 mm
34		100 331 004	2	Flat washer M6
35		121 130 211	2	
36		100 412 006	2	
37		121 130 210	2	
38		100 315 028	2	Nut M6
Cpl:		121 130 265	1	Suction head complete incl. items: 19 - 38
39		100 414 016	3	
40		121 130 246	1	
41		122 000 825	1	Quick release clamp OKR160
42		121 130 100	1	
43		100 331 013	1	Flat washer M6
44		121 120 116	1	
45		121 120 113	1	
46		100 333 000	1	Split pin ø2 x 15 mm
47		121 130 178	1	
Cpl:		121 130 247	1	Suction head complete incl. items: 39 - 47
50		122 000 825	1	Quick release clamp OKR160
51		121 000 775	2	
52		100 420 172	2	Clamp
Cpl:		121 000 645	1	Suction pipe 2.6 m complete incl. items: 50 + 51 + 52 + 53
Cpl:		121 000 650	1	Suction pipe 3.8 m complete incl. items: 50 + 51 + 52 + 54

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		121 134 343	1	
2		121 134 327	1	
3		121 134 344	1	
4		100 306 055	8	Set screw M16 x 40 mm
5		100 316 006	8	Lock nut M16
6		100 306 055	8	Set screw M16 x 40 mm
7		100 423 092	1	Seal cover ø72/42 mm
8		100 402 001	1	Bearing # 30207
11		100 323 365	5	Hub bolt M12 x 1.5 x 36 mm
12		100 316 087	5	Hub nut M12 x 1.5 mm - R12
13		100 402 000	1	Bearing # 30205
14		100 333 004	1	Split pin ø5 x 30 mm
15		100 316 086	1	Castle nut M16
16		100 423 093	1	Dust cap
Cpl:		121 134 188	2	Hub complete type FL 35 - 5. Incl. items 7-16
17		100 423 057	1	Rim 5.5k x 14 - 5 / 10Z / 140
18		100 423 096	1	Tyre 205/75 R14C 6 PR
Cpl:		121 000 782	2	Rim with tyre complete. incl. items 17 + 18
19		100 332 006	8	Star washer M16
20		100 315 020	8	Nut M16
21		100 333 011	1	Hair pin clip ø4.0 mm
40		121 134 388	1	
41		121 165 608	1	
42		100 306 052	1	Bolt M12x100 mm
43		100 316 005	1	Lock nut M12
Cpl:		121 134 386	1	Complete incl. items 40 - 43
44		121 134 128	1	

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		100 333 002	3	Split pin ø3 x 30 mm
2		100 331 007	2	Flat washer M12
3		121 134 258	1	
4		121 134 164	1	
5		100 331 008	1	Flat washer M16
6		122 000 350	1	Spring ø14 mm
7		100 333 003	1	Split pin ø4 x 25 mm
8		121 134 234	1	
9		100 315 020	2	Nut M16
10		121 134 233	1	
11		100 311 030	1	Coach bolt M10 x 25 mm
12		100 331 006	1	Flat washer M10
13		100 316 004	1	Lock nut M10
14		121 134 286	1	
15		100 414 016	1	
18		100 331 007	2	Flat washer M12
19		100 304 033	2	Set screw M12 x 35 mm
21		100 316 005	2	Lock nut M12
22		100 306 057	4	Set screw M16 x 50 mm
23		121 134 224	1	
24		100 316 006	4	Lock nut M16
25		121 134 288	1	
26		100 308 032	2	Set screw M8 x 35 mm
27		121 140 174	1	
28		100 332 003	2	Star washer M8
29		100 315 012	2	Nut M8
31		100 321 013	2	Torx screw M6 x 10 mm
32		100 332 002	2	Star washer M6
33		121 134 207	1	
34		100 401 077	1	Ball bearing # 6200 - 2RS1/C3
35		121 134 202	1	
36		121 134 168	1	
37		100 333 018	1	Slotted spring pin ø6 x 32 mm
38		121 134 367	1	
39		100 407 028	1	Circlip ø15 x 1 mm
40		100 414 016	1	
41		100 333 035	1	Split pin ø5 x 30 mm
42		121 134 259	1	
44		100 304 033	2	Set screw M12 x 35 mm
45		121 134 177	1	
46		100 332 005	2	Star washer M12
47		100 315 016	2	Nut M12
48		121 134 172	1	
49		100 333 038	2	Slotted spring pin ø 8 x 20 mm
50		121 134 370	1	
51		121 134 371	1	
52		100 306 043	2	Set screw M12 x 30 mm
53		100 332 005	2	Star washer M12
54		121 134 369	1	
55		100 401 006	1	Ball bearing # 6304 - 2RS
56		100 407 019	1	Circlip ø52 x 2 mm
57		121 134 203	1	
58		100 333 018	1	Slotted spring pin ø6 x 32 mm

SUC 500 TR2/1000 RPM




Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		121 134 236	1	
2		100 333 001	1	Split pin ø3 x 20 mm
3		121 134 386	1	
4		100 331 007	1	Flat washer M12
5		121 134 149	1	
6		121 134 244	1	
7		100 315 016	1	Nut M12
8		121 141 043	1	
9		100 316 005	1	Lock nut M12
10		121 141 016	1	
11		100 316 005	2	Lock nut M12
12		100 331 007	2	Flat washer M12
13		100 304 033	2	Set screw M12 x 35 mm
14		121 134 224	1	
15		100 306 029	4	Set screw M10 x 25 mm
16		121 134 142	1	
17		100 332 004	4	Star washer M10
18		100 315 013	4	Nut M10

SUC 500 TR2/1000 RPM



Spare parts list / SUC 500 TR2/1000 RPM. Date: 06.2018

KONGSKILDE
Air solutions / your success

Fig.		Part no.	Pieces	Notes
1		122 000 872	1	UC cyclon OK160/OK200
2		122 000 800	3	Quick release clamp OKR160
3		122 050 077	1	Quick release clamp OK200
4		122 010 058	1	Pipe OKD160, 1.0 m
5		122 020 169	2	Bend 90° OKR160
6		100 316 005	2	Lock nut M12
7		100 331 007	2	Flat washer M12
8		100 308 015	2	Set screw M12 x 45 mm
9		121 134 156	1	
10		121 134 143	1	
11		100 315 013	1	Nut M10
12		100 331 015	2	Flat washer M10
13		100 304 024	1	Set screw M10 x 35 mm
14		121 150 046	1	
15		121 150 239	3	
16		100 414 016	1	
17		121 134 221	1	
18		100 304 027	1	Set screw M10 x 50 mm
19		100 316 004	1	Lock nut M10
20		121 134 309	1	Spring
21		121 134 373	1	
22		121 134 308	1	
23		122 000 800	1	Quick release clamp OKR160

Kongskilde Industries A/S
Skælskørvej 64
DK - 4180 Sorø
Tel. +45 72 17 60 00
mail@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com

KONGSKILDE
Air solutions / your success